



## УСЛОВИЯ ПЕРЕНОСА И СТИРКИ ДЛЯ ТРАНСФЕРНЫХ ПЛЕНОК

- Предварительный прижим 5 сек.
- Прижим для нейлона 5 сек.
- После удаления PET Liner 10 сек

**\*\* TURBO PRINT**  
сушильный барабан  
до 100°C